

困った時、困る前の
トラブルシューティング



高圧揚水洗浄機 200V編

トラブル内容 ★ジョイント部から水漏れしている



ホースとカプラのねじ込み部が緩んでいる
可能性がありますので締め込んで下さい。