



HILTI製 ハンマードリルTE60

打撃力が落ちたなと感じた場合



①ボタン



低打撃モードボタン

●打撃力を低下させる“低打撃モードボタン”があります。ボタンを押している場合がありますのでもう一度押して御確認をお願いします。

②グリス



グリスオイル

●グリス切れになると打撃力が低下します。ドリルや平ノミの先にHILTI製品 収納箱にあるグリスオイルをご使用前に塗布して使用をお願いします。

打撃力が落ちたなと感じた場合は、上記2点の御確認を御願い致します

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

| | | | | | |
|--------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 本 | 社 | 神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1 | TEL(078)651-7327(代表) | FAX(078)651-0854 | |
| ■神戸営業部 | TEL(078)651-7321(代) | FAX(078)651-6116 | ■兵庫南支店 | TEL(078)597-6988(代) | FAX(078)597-6989 |
| ■大阪営業部 | TEL(06)6398-0310(代) | FAX(06)6398-0313 | ■姫路営業所 | TEL(079)293-3487(代) | FAX(079)293-8721 |
| ■京都支店 | TEL(075)611-7533(代) | FAX(075)611-3535 | ■淡路営業所 | TEL(0799)45-1109(代) | FAX(0799)45-0564 |
| ■北近畿支店 | TEL(0773)27-4809(代) | FAX(0773)27-6541 | ■豊岡営業所 | TEL(0796)22-7261(代) | FAX(0796)22-7263 |

