

困った時、困る前の トラブルシューティング



水中ポンプ、ケレン代

トラブル内容 ★ストレーナー内のインペラー固着

泥水、または、コンクリートの混ざった、水等を吸い込んだまま放置しておくでストレーナー内、インペラーの周りに固まってしまうケレンするのにかなりの手間がかかります。ポンプ使用後は、一度で良いので清水を吸い込ませ、洗浄するようにして下さい。



出庫前写真



使用後は
必ず清水洗浄して下さい

返却後写真

インペラー周りで固まってしまうと、モーターが焼けて全損になります。