

らくらくタラップ修理一例



ハンドル不足



コンクリートケレン




フレーム曲り交換



フック曲り交換

注: コンクリートが付着した場合は
洗浄をお願いします。



ステップ穴明き交換



手摺 LTT-14 曲り不良
手摺 LTT-24 曲り不良



バー曲り交換

注: アルミで曲がったり凹みやすいので注意して下さい。